

エココースト事業実施箇所(小和瀬地区海岸)

全体平面図 S=1:1000



至 名瀬


小和瀬TM

城TM

実施年度凡例

- H15まで
- H16
- H17


至 古仁屋



エココースト事業実施箇所(小和瀬地区海岸)

人工リーフ工

標準断面図



エココースト事業実施箇所(小和瀬地区海岸)

事業実施時の状況



2007 (H19). 11

現在の状況



2017 (H29). 10

- 堆砂量は事業実施時と比較しても大きな変化は見られない。

エココースト事業実施箇所(小和瀬地区海岸)

事業実施時の状況




2007 (H19). 11

現在の状況



2017 (H29). 10

- 堆砂量は事業実施時と比較しても大きな変化は見られない。



1946年（昭和21年）4月19日の小和瀬海岸の状況




2001年（平成13年）11月29日の小和瀬海岸の状況



小和瀬地区海岸の海底に人工リーフが確認出来る。
砂浜の状況は2001年当時と変化は見られない。

2008年（平成20年）11月26日の小和瀬海岸の状況


エココースト事業実施箇所(崎原地区海岸)



実施年度凡例

- H13まで
- H15

標準断面図



エココースト事業実施箇所(崎原地区海岸)

事業実施時の状況



2007 (H19) . 11

現在の状況



2017 (H29) . 10

- 堆砂量は事業実施時と比較しても大きな変化は見られない。
- 護岸の表面に植生が見られた。




海岸には護岸が無く天然の海岸線が広がっている。
沖合にリーフが確認出来る。

1966年（昭和41年）2月15日の崎原海岸の状況



1977年（昭和52年）12月13日の崎原海岸の状況



2008年（平成20年）11月26日の崎原海岸の状況