



エココースト事業実施箇所(用地区海岸)



エココースト事業実施箇所(用地区海岸)

県営海岸環境整備事業 用地区 (標準断面図)

重力式擁壁工



エココースト事業実施箇所(用地区海岸)

事業実施時の状況



2007 (H19). 11

現在の状況



2017 (H29). 10

- 堆砂量は事業実施時と比較しても大きな変化は見られない。
 - 植林されたアダンが繁茂している状況が確認出来た。
- 浜にはオカヤドカリの足跡があり、水叩き工で1個体確認された。

エココースト事業実施箇所(用地区海岸)

事業実施時の状況




オカヤドカリの足跡



現在の状況



確認されたオカヤドカリ





1977年（昭和52年）12月14日の用海岸の状況
20



1996年（平成8年）2月12日の用海岸の状況



2008年（平成20年）11月26日の用海岸の状況


エココースト事業実施箇所(赤木名地区海岸)

全体計画平面図 S=1:500

凡	平成 年度までの計画範囲
凡	平成 年度 年度実行箇所
凡	本年度実行箇所
凡	平成 年度計画 計画

前田川

平成 年度
赤木名港海岸
海岸環境整備計画附図
全体計画平面図
全 業の内 号
縮尺 500 分の 1
笠 利 町



エココースト事業実施箇所(赤木名地区海岸)


現在の状況



エココースト事業実施箇所(赤木名地区海岸)

現在の状況





現在ある砂浜はまだ形成されていない。

1946年（昭和21年）4月9日の赤木名海岸の状況
2 3



1990年（平成2年）12月25日の赤木名海岸の状況

赤木名地区の航空写真



2008年（平成20年）11月26日の赤木名海岸の状況