

## 浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備 考
南さつま市	既往主要洪水			
	笠石川	H160830	内水	
	加世田川	H280920	溢水	①
	加世田川	H280920	溢水	②
	岸元川	R010703	溢水	
	境川	R010703	溢水	
	榊川	R010703	溢水	
	大王川	R010703	堤防決壊	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名 (旧市町村名) (箇所)		浸水面積 ( $\text{ヘクタール}$ )	田 ( $\text{ヘクタール}$ )	畑 ( $\text{ヘクタール}$ )	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
大浦川	S58.6.21	梅雨豪雨	14	大浦町 野下橋	66.5	52.0	—	157	6	151
大浦川	S62.7.18	梅雨豪雨	14	大浦町 野下橋	55.0	43.0	—	139	1	138
大浦川	S51.6.26	梅雨	14	大浦町 下流	16.0	15.0	—	10	—	—
加世田川	S58.6.21	梅雨前線豪雨	14	加世田市 竹田神社	220.0	98.0	19.0	1,635	702	933
加世田川	S46.8.4	台風19号	14	加世田市 竹田神社	200.0	162.0	38.0	1,693	493	1,200
泊川	H12.6.25	豪雨	14	坊津町	3.0	—	—	42	22	20
泊川	H5.7.7	豪雨	14	坊津町	2.4	—	—	40	24	16
仲組川	S51.6.26	梅雨	14	大浦町 下流	16.0	15.0	—	10	—	—
祓川	S58.6.20~21	梅雨前線	14	笠沙町 中祓川橋	15.0	13.0	1.0	3	—	3
祓川	S61.7.13	梅雨前線	14	笠沙町 中祓川橋	12.0	12.0	—	1	—	1
堀川	S46.7.28	台風第19号	14	金峰町	30.0	24.0	1.0	4	—	4
万之瀬川	S46.8.4	台風19号	14	加世田市 竹田神社	200.0	162.0	38.0	1,693	493	1,200
万之瀬川	S38.6.21	梅雨前線豪雨	14	加世田市 竹田神社	220.0	98.0	19.0	1,662	918	744

# 浸水実績等の周知

河川名	笠石川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成16年8月30日(台風16号)	
被災箇所	川辺郡笠沙町赤生木地内	
浸水原因	内水	

浸水範囲



# 浸水実績等の周知


河川名	加世田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成28年9月20日(台風16号)	
被災箇所	南さつま市加世田津貫地内	
浸水原因	溢水	

浸水範囲



# 浸水実績等の周知

河川名	加世田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成28年9月20日(台風16号)	
被災箇所	南さつま市加世田内山田地内	
浸水原因	溢水	



# 浸水実績等の周知

河川名	岸元川	注意事項
被災年月日	令和元年7月3日(豪雨)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災箇所	南さつま市金峰町新山地内	
浸水原因	溢水	




# 浸水実績等の周知

河川名	境川	注意事項
被災年月日	令和元年7月3日(豪雨)	<ul style="list-style-type: none"> <li>被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。</li> <li>浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。</li> </ul>
被災箇所	南さつま市金峰町地内	
浸水原因	溢水	



# 浸水実績等の周知

河川名	榊川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	令和元年7月3日(豪雨)	
被災箇所	南さつま市大浦町榊地内	
浸水原因	溢水	



# 浸水実績等の周知

河川名	大王川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	令和元年7月3日(豪雨)	
被災箇所	南さつま市大浦町上之門地内	
浸水原因	堤防決壊	

