


市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備 考
湧水町	既往主要洪水			
	桶寄川	H050731	溢水	
	桶寄川	H160830	内水	
	桶寄川	H170906	内水	
	綿打川・上村川・幸田川・天神川・田尾原川	H050731	溢水	
	須屋川	R030710	内水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
須屋川	S54.6.29	集中豪雨	24	吉松町	7.5	7.5	—	—	—	—
樋寄川	S46.8.5		24	吉松町	240.0	—	—	210	80	130
湯谷川	H18.7.22	集中豪雨	24	栗野町 木場	8.7	0.8	0.3	77	27	50
綿打川	H5.8.1	集中豪雨	24	栗野町 坂元	26.0	23.0	—	37	7	30
綿打川	H5.8.1	集中豪雨	24	栗野町 坂元	30.0	28.0	—	8	2	6


浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	川内川・桶寄川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成5年7月31日～8月2日(梅雨前線豪雨)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	始良郡吉松町川添地内外	
浸 水 原 因	川内川の溢水	




浸水実績等の周知

河川名	桶寄川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成16年8月30日(台風16号)	
被災箇所	吉松町竹中地内	
浸水原因	内水	




浸水実績等の周知

河川名	桶寄川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成17年9月6日(台風14号)	
被災箇所	湧水町桶寄地内	
浸水原因	内水	



浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	川内川・綿打川・上村川・幸田川・天神川・田尾原川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成5年7月31日～8月2日(梅雨前線豪雨)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	始良郡栗野西下場地内外	
浸 水 原 因	川内川の溢水	



浸水実績等の周知

河川名	一級河川 須屋川	注意事項
被災年月日	令和3年7月10日(豪雨)	<ul style="list-style-type: none"> 被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災箇所	湧水町川西地内	
浸水原因	内水	

