

# てご 手籠川堤防決壊箇所対応状況（7月25日午後1時時点）

7月19日からの豪雨により、20日未明に手籠川の堤防が一部決壊  
20日から堤防の応急工事に着手し、25日午後1時までには、大型土  
のうを3段設置し、応急復旧が完了した

- ◆被災状況：浸水面積：水田1.5ha（住宅浸水なし）
- ◆雨量観測局（霧島町）
  - 1時間最大雨量 84mm (R. 7/20 2:20~3:20)
  - 24時間連続雨量 235mm (R. 7/19 7:00~7:00)

位置図



被災状況 (20日午前7時現在)



復旧状況 (20日午後9時現在)



復旧状況 (25日午後1時現在)  
復旧完了



復旧状況 (21日午後6時現在)

