

浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備考
宇検村	河内川	H221020	越水	
	河内川	H240929	越水	

浸水実績等の周知

河川名	河内川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成22年10月20日(豪雨)	
被災箇所	大島郡宇検村石良～大畑地内	
浸水原因	越水	

浸水概要
 年月日 平成22年10月20日
 床上浸水 1戸
 床下浸水 1戸
 農地浸水 調査中
 護岸破損 1箇所

河内川 10月20日 大畑橋附近



浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	河内川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成24年9月29日(台風17号)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	大島郡宇検村石良～大畑地内	
浸 水 原 因	越水	

河内川 被害状況調査結果(平成24年9月30日調査時点)

平成24年9月29日 台風17号

浸水エリア

被災エリア

① 流木の畑への流入状況

② 築堤被災状況

③ 築堤被災状況

④ 痕跡

⑤ 痕跡

⑧ 痕跡(茅田堰)

⑩ 土羽護岸被災状況

⑥ 痕跡

⑦ 痕跡

⑨ 洗掘状況(茅田堰)

⑪ 痕跡(流木)

⑫ 痕跡

⑬ 工場被災水位

⑭ 護岸背面洗掘状況