

浸水実績一覧表


市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備 考
指宿市	既往主要洪水			
	二反田川	H210322	溢水	
	二反田川	H240616	溢水	
	二反田川	R020705	溢水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名 (旧市町村名) (箇所)		浸水面積 (㊧)	田 (㊧)	畑 (㊧)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
宮田川	S51.7.18	台風19号	6	開聞町	16.0	15.0	—	20	7	13

浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	二反田川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成21年3月22日(豪雨)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	指宿市	
浸 水 原 因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	二反田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成24年6月15～17日(豪雨)	
被災箇所	指宿市二月田地内	
浸水原因	溢水	

床下浸水

①



②



①出典: 国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp/#18/31.261849/130.614851/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)
 ②出典: 国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp/#17/31.258344/130.621552/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)

浸水実績等の周知

河川名	二級河川 二反田川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	令和2年7月5日(豪雨)	
被災箇所	指宿市東方地内	
浸水原因	溢水	

