

急傾斜施設が効果を発揮した事例（かごしまし鹿児島県鹿児島市）



急傾斜施設が効果を発揮した事例 (鹿児島県鹿児島市)

かごしまし

(鹿児島県鹿児島市)



がけ崩れ発生

がけ崩れ発生

斜面の未対策箇所

斜面の対策済み箇所

急傾斜地崩壊対策事業により斜面对策が行われていた箇所において、がけ崩れを未然に防止できた!!

平成5年8月 豪雨直後写真