

急傾斜地の崩壊区域調査

様式3-1 危害のおそれのある土地、著しい危害のおそれのある土地の設定図

調査年度

平成30年度

急傾斜地の位置

箇所番号


kyu481 0060 03

箇所名

急・下林田1

所在地

鹿屋市串良町細山田字下林田



凡例

■ 上端
▲ 下端

— 横断測線

○ 危害のおそれのある土地の区域

■ 著しい危害のおそれのある土地の区域

○ 土石等の移動による力が100kN/m²を超える範囲

■ 土石等の堆積高が3mを超える範囲